

[별첨1] 측정결과 (실내 사업장)

측정 위치	시료번호	측정지점	장비 번호	측정일시	유량 (ℓ/min)	측정결과 (f/cc)	검출석면	초과여부
P1	0530A-1	폐기물 보관지점①	32	06:10 ~ 07:10 60 min	10.36	0.001 (시야수 200)	백석면	검출한계 미만
P2	0530A-2	폐기물 보관지점②	36	06:12 ~ 07:12 60 min	10.28	0.002 (시야수 200)	백석면	검출한계 미만
		부지경계선	측정 제외(해체작업 없음)					
		폐기물 반출구						
		작업장 주변 (실외)						
		위생설비 지점						
		음압기 배출구						
		작업장 주변 (실내)						

※ 측정장비 모델명 : 캠익코퍼레이션 KMS-5100

[별첨2] 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지점①	측정 시작 시간 : 06:10 	측정 종료 시간 : 07:10 	
폐기물 보관지점②	측정 시작 시간 : 06:12 	측정 종료 시간 : 07:12 no image	