


아파트 방수기구함 노즐 절도 예방 안내문

절도 사전 방지를 위해 점검 및 예방 필요


1. 소방 호스 노즐 점검




- 전 세대 방수기구함 내 노즐 유무 및 상태 확인
- 노즐 분실 확인 시 즉시 신고 및 재설치 

2. 보안시설 점검 및 강화



- 노후 CCTV 교체 및 장기 녹화 유지 관리 
- 공동현관문 보안 강화 및 무단출입 통제

최근 사례 

울산 대단지 아파트 소방 노즐 절도 사건 다수 발생