


[별첨1] 측정결과 (실내 사업장)

260810 (23일차)

측정 위치	시료번호	측정지점	장비 번호	측정일시	유량 (ℓ/min)	측정결과 (f/cc)	검출 석면	초과여부
P1	0810A-1	부지경계선①	38	09:52 ~ 14:22 270min	9.98	0.002	백석면	검출한계 미만
P2	0810A-2	부지경계선②	35	09:53 ~ 14:23 270min	9.97	0.001	백석면	검출한계 미만
P3	0810A-3	부지경계선③	36	09:55 ~ 14:25 270min	9.95	0.002	백석면	검출한계 미만
P4	0810A-4	부지경계선④	40	09:57 ~ 14:27 270min	9.97	0.001	백석면	검출한계 미만
		위생설비	측정 제외(사전측정)					
		음압기						
		폐기물 반출구						
		폐기물 보관지점						
		작업장주변 (실내)						
		작업장 주변 (실외)						

※ 측정장비 모델명 : 캠익코퍼레이션 KMS-5100

[별첨2] 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선①	측정 시작 시간 : 09:52 	측정 종료 시간 : 14:22 	
부지경계선②	측정 시작 시간 : 09:53 	측정 종료 시간 : 14:23 	
부지경계선③	측정 시작 시간 : 09:55 	측정 종료 시간 : 14:25 	
부지경계선④	측정 시작 시간 : 09:57 	측정 종료 시간 : 14:27 	

[별첨1] 측정결과 (실내 사업장)

260811(24일차)


측정 위치	시료번호	측정지점	장비 번호	측정일시	유량 (ℓ/min)	측정결과 (f/cc)	검출 석면	초과여부
P1	0811A-1	부지경계선①	37	09:38 ~ 14:08 270min	9.96	0.003	백석면	미만
P2	0811A-2	부지경계선②	36	09:39 ~ 14:09 270min	9.97	0.002	백석면	검출 한계미만
P3	0811A-3	부지경계선③	38	09:42 ~ 14:12 270min	9.96	0.003	백석면	미만
P4	0811A-4	부지경계선④	39	09:45 ~ 14:15 270min	9.95	0.003	백석면	미만
P5	0811A-5	위생설비	41	10:10 ~ 11:20 70min	9.97	0.002 (시야수200)	백석면	검출한계 미만
P6	0811A-6	음압기	40	10:15 ~ 11:25 70min	9.97	0.003 (시야수200)	백석면	검출한계 미만
P7	0811A-7	폐기물반출구	42	09:50 ~ 11:00 70min	9.95	0.002 (시야수200)	백석면	검출한계 미만
P8	0811A-8	작업장주변① (실내)	44	10:17 ~ 12:27 130min	9.94	0.003	백석면	검출한계 미만
P9	0811A-9	작업장주변② (실내)	43	10:19 ~ 12:29 130min	9.97	0.002	백석면	검출한계 미만
		폐기물 보관지점	측정 제외 (없음)					
		작업장 주변 (실외)	측정 제외(부지경계선 대상 건축물 주변 5m 이내)					

※ 측정장비 모델명 : 캠익코퍼레이션 KMS-5100

[별첨2] 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선①	측정 시작 시간 : 09:38 	측정 종료 시간 : 14:08 	
부지경계선②	측정 시작 시간 : 09:39 	측정 종료 시간 : 14:09 	
부지경계선③	측정 시작 시간 : 09:42 	측정 종료 시간 : 14:12 	
부지경계선④	측정 시작 시간 : 09:45 	측정 종료 시간 : 14:15 	
위생설비	측정 시작 시간 : 10:10 	측정 종료 시간 : 11:20 	

[별첨2] 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기	측정 시작 시간 : 10:15 	측정 종료 시간 : 11:25 	비닐이 바람에 비산되어 봉으로 고정
폐기물반출구	측정 시작 시간 : 09:50 	측정 종료 시간 : 11:00 	
작업장주변(실내)①	측정 시작 시간 : 10:17 	측정 종료 시간 : 12:27 	
작업장주변(실내)②	측정 시작 시간 : 10:19 	측정 종료 시간 : 12:29 	